Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 11:28

Link do produktu: https://elektrosila.biz/dremel-407-tasma-szlif-i-trzpien-do-szlifowania-13-mm-2615040732-p-1480.html



Dremel 407 Taśma szlif. i trzpień do szlifowania 13 mm 2615040732

Cena	**10,50 zł**
Cena poprzednia	~~**12,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2615040732**
Kod producenta	**2615040732**
Kod EAN	**8710364007226**
Producent	**Dremel**

Opis produktu

Dane techniczne:

Średnica trzpienia	3,2 mm
Średnica robocza	13,0 mm
Materiał	Tlenek glinu
Kształt	Taśma
Zastosowanie trzpienia	Stosuj w połączeniu z trzpieniem do szlifowania 407
Grys	60
Maksymalna prędkość obrotowa	35.000 1/min.

Korzyści dla użytkownika

Do czego służy narzędzie robocze?

- Do usuwania materiałów (malowanych) / kształtowania drewna i tworzyw sztucznych.
- Taśmy szlifierskie służą głównie do usuwania powłok wykończeniowych i materiału (drewna lub innych miękkich materiałów).
- Taśmy te są także stosowane do (zgrubnego) kształtowania i wygładzania lub usuwania rdzy.
- Jeśli chcesz usunąć tylko powłokę wykończeniową, rozważ użycie mniej agresywnego narzędzia, np. tarczy płatowej (nr 502 or 504) lub tarczy ściernej do wykańczania powierzchni, np. nr 511S/512S lub 511E/512E.

Jak używać narzędzia roboczego?

- Wygląd taśmy sygnalizuje jej ziarnistość. Im większe nierówności można zaobserwować na powierzchni taśmy, tym niższa ziarnistość.
- Taśmy szlifierskie są dostępne w ziarnistościach 120 i 60. Im niższa ziarnistość, tym więcej materiału usuwa narzędzie.

Do szlifowania używaj bocznych powierzchni taśm.

- Z czasem taśmy szlifierskie zużywają się i można je wymienić, odkręcając śrubę w górnej części trzpienia do szlifowania. Używając trzpienia do szlifowania z serii DREMEL EZ SpeedClic, wymienisz taśmę jeszcze szybciej.

Materiały, które możesz obrabiać narzędziem roboczym

- Taśm tych można używać do ścierania/wygładzania miękkich materiałów, takich jak twarde i miękkie drewno, tworzywa sztuczne, włókno szklane i aluminium, ale także do usuwania rdzy z różnych rodzajów metalu, np. stali. Służą także do kształtowania powierzchni gumowych

Zalecana prędkość

- Twarde drewno: 10–35000
- Miękkie drewno 10-35000
- Aluminium 35000
- Mosiądz 35000
- Ceramika: 10–35000
- Miedź: 25–35000
- Tworzywa sztuczne: 10–20000
- Kamień: 10–35000
- Muszle: 10–35000 Stal: 35000

Podsumowanie:

- Idealna do zgrubnego ścinania i wygładzania
- Można jej używać do drewna i włókna szklanego
- Taśma szlifierska pokryta ścierniwem z tlenku glinu

W sprzedaży 1 szt. w opakowaniu zastępczym